

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS ISDI illégal Mairie Chazelles sur Lyon à CHAZELLES SUR LYON

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 24/05/2022

Nom : ISDI illégale Mairie Chazelles sur Lyon
Adresse : 0Lieu dit le Plasson
Commune principale : CHAZELLES SUR LYON (42059)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : 38.21Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 24/05/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5187020201
Ancien identifiant SIS : Non renseigné
Description¹ : À partir de l'automne 2009, des premiers dépôts ont été effectués sur le site de la commune de CHAZELLES-SUR-LYON au lieu-dit « Le Plasson ». Certains dépôts proviennent de la réhabilitation d'un ancien site pollué communément appelé «Fléchet», à Chazelles-sur-Lyon. Cette installation n'était pas régulièrement autorisée. Pour les sols, treize sondages ont été effectués en mai 2015 afin de caractériser les apports les plus sensibles issus du site «Fléchet ». Les résultats mettent en avant une anomalie marquée en plomb et en HAP.
Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 08/04/2022

Description³ : La commune de CHAZELLES-SUR-LYON a exploité jusqu'en janvier 2016 une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) située sur son territoire au lieu-dit « Le Plasson ». Cette installation n'était pas régulièrement autorisée. Elle est localisée sur la parcelle cadastrale référencée C 1161 et occupe une surface de 10870m². La commune est propriétaire de la parcelle. En réponse au rapport de la DREAL du 14 février 2016 constatant cette irrégularité, la commune a transmis par voie électronique le 28 juin 2016 (reçu par voie papier le 4 juillet 2016) un mémoire de réhabilitation afin de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés' à l'article L.51 I-I du code de l'environnement.
Pour les sols, treize sondages ont été effectués en mai 2015 afin de caractériser les apports les plus sensibles issus du site «Fléchet ». La

profondeur des sondages n'est cependant pas mentionnée dans les tableaux de synthèse et de détails des analyses. Par ailleurs, entre mai 2015 et janvier 2016 d'autres apports ont eu lieu. Ainsi, il n'est pas certain que les polluants contenus dans les déchets antérieurs ou postérieurs aux dépôts « Fléchet » soient représentés dans les analyses effectuées.

Les résultats mettent en avant une anomalie marquée avec une teneur ponctuelle en plomb de 360 mg/kg et une teneur ponctuelle en HAP de 32 mg/kg, liée à la présence de mâchefer sur ce point..

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Chazelles-sur-Lyon	2	0C	1284	42

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :489055.2413747308, Lat. :5721351.64841713

Superficie estimée :

null

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.