

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS VIALATON & MARTIN à CHAZELLES SUR LYON

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 25/05/2022

Nom : VIALATON & MARTIN
Adresse : 2avenue du souvenir
Commune principale : CHAZELLES SUR LYON (42059)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 25/05/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5324880101
Ancien identifiant SIS : Non renseigné
Description¹ : Les parcelles ont accueilli les activités de la société VIALATON & MARTIN. La présence de polluants dans les sols a été identifiée :

- le sondage S6 : dépôt de vieux bidons pour les hydrocarbures, 14 000 mg/kg en surface
- le sondage S5 : une des chaudières (sous escalier) pour quelques valeurs en métaux (surtout plomb 220 mg/kg à 0,5 m de profondeur)

Ils ont fait l'objet d'une dépollution par excavation et évacuation. Aucun prélèvement de fonds de fouille n'a été réalisé au niveau du sondage S6.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 12/04/2022

Description³ : La société VIALATON & MARTIN à CHAZELLES-SUR-LYON a fait l'objet d'un récépissé de déclaration du 4 octobre 1983 (rubrique 397) réglementant une activité de fabrication de rubans et galons au n° 2, avenue du souvenir à Chazelles-sur-Lyon. Par courrier du 20 janvier 2012, la préfecture a été notifiée de la cessation d'activité de cette société sur le site (arrêt en 1998 et transfert des activités sur Saint-Symphorien-sur-Coise). Cette notification est accompagnée d'un dossier établi par la société AD Environnement de décembre 2011.

Les valeurs hors gamme d'anomalies naturelles modérées concernent :

- le sondage S6 : dépôt de vieux bidons pour les hydrocarbures, 140 000 mg/kg en surface

- le sondage S5 : une des chaudières (sous escalier) pour quelques valeurs en métaux (surtout plomb 220 mg/kg à 0,5 m de profondeur)

La société SERPOL a été chargée d'évacuer les déchets présents sur le site (116 kg d'huiles et 107 kg de déchets souillés) ainsi que les terres souillées d'huiles* (271 kg).

La cuve de fuel est conservée sur place (souhait de l'acheteur).

* terres excavées de la zone de dépôt de vieux bidons S6. Aucun prélèvement en fonds de fouille n'a été réalisé.

Vu les teneurs en hydrocarbures élevées au niveau du sondage S6, et que aucun prélèvement de fouille n'a été réalisé afin de déterminer la profondeur et l'ampleur de cette pollution, il est très probable d'y retrouver de teneurs en hydrocarbures toujours très élevées.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Chazelles-sur-Lyon	1	AB	0170	42
Chazelles-sur-Lyon	1	AB	0171	42
Chazelles-sur-Lyon	1	AB	0172	42

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :489248.7998751041, Lat. :5723117.375870208

Superficie estimée :

null

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.