

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS ISDI LMP_Gil_AFD_Beton_ex. CHAUTARD à LA GRAND CROIX

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 24/05/2022

Nom : ISDI LMP_Gil_AFD_Beton_ex. CHAUTARD
Adresse : 1578route de Comberigol
Commune principale : LA GRAND CROIX (42103)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : 38.21Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 24/05/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5224660101
Ancien identifiant SIS : Non renseigné
Description¹ : Le 10 octobre 2019, un signalement de la police municipale de LA GRAND CROIX met en avant l'existence d'un dépôt de déchets du BTP sur les parcelles A 114, 115 et 116 de la commune. Une ISDI illégale s'était installée. Des déchets enfouis et rejets d'eau de laitance dans le massif de déchets ont été observés sur le site.
Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 09/05/2022

Description³ : La DREAL a reçu par courriel le 10 octobre 2019 un signalement de la police municipale de LA GRAND CROIX relatif à l'existence d'un dépôt de déchets du BTP sur les parcelles A 114, 115 et 116 de la commune. Historiquement, le propriétaire précédent (M. CHAUTARD) a créé sur ce site une installation de stockage de déchets. Malgré de multiples courriers de rappel de la DDE puis la DDT (09/10/2008, 03/11/2008, 02/04/2009) à monsieur Jean-Luc CHAUTARD, l'ISDI n'a pas été régularisée. Monsieur Philippe GIL est depuis devenu le propriétaire des lieux. L'activité sur le site relève du pouvoir de la police du maire.
L'Inspection a réalisé une visite du site le 12 mai 2020. Cette visite a permis de constater qu'une « décharge brute » reconvertie en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) n'a jamais été régularisée. Le propriétaire actuel a nivelé cette installation pour créer des plate-formes destinées à l'aménagement de ses terres agricoles et la mise en place d'un atelier de préfabrication de blocs béton associé à un bassin de décantation des laitances de béton.

Compte tenu de la nature des déchets enfouis et rejets d'eau de laitance dans le massif de déchets, l'Inspection propose d'ajouter les parcelles A 114, 115, 116 et 1154 objets des dépôts, lors d'une prochaine révision des Secteurs d'Informations sur les Sols (SIS) de la commune de LA GRAND CROIX.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
La Grand-Croix	1	0A	0114	42
La Grand-Croix	1	0A	0115	42
La Grand-Croix	1	0A	0116	42
La Grand-Croix	1	0A	1154	42

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :506561.6958045812, Lat. :5701749.800851512

Superficie estimée :

null

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.