

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS TPM (Travaux Publics de la Madeleine) à RIVE DE GIER

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 25/05/2022

Nom : TPM (Travaux Publics de la Madeleine)

Adresse : 1664Rte De Farnay

Commune principale : RIVE DE GIER (42186)

Communes secondaires : Non renseigné

Activités : 43.11Z - Travaux de démolition

Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 25/05/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5203930101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : L'activité de l'exploitant a été aménagée sur une ancienne décharge dans la commune de Rive-de-Gier contenant des déchets dangereux. La parcelle BK 12 est polluée. La visite de contrôle a révélé la présence de déchets non inertes sur les pentes du talus Est.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 12/04/2022

Description³ : L'activité de stockage présente est située sur une ancienne décharge illégale de déchets dangereux, non dangereux et inertes. Cette dernière a fait l'objet de travaux de réhabilitation ordonnés à l'exploitant par décision du Tribunal de Grand Instance de Saint-Etienne du 10 janvier 2008.

L'exploitant a déclaré avoir aménagé sur ce site une plate-forme sur environ 5 000 m² afin d'y stocker des déblais originaires du tunnel de la Croix Rousse (69). L'activité présente est une station de transit de déchets inertes, essentiellement des pierres et cailloux. La surface mobilisée est estimée à 5 300 m². L'installation ne peut pas s'étendre au Nord ni à l'Ouest de par la présence de la route de Famay. Elle ne peut pas non plus s'agrandir au Sud de par l'existence d'un terrain agricole exploité. Enfin, à l'Est, une topographie abrupte limite sérieusement son extension. L'installation fonctionne sans avoir fait l'objet de la déclaration requise au titre des ICPE.

L'activité de l'exploitant a été aménagée sur une ancienne décharge

contenant des déchets dangereux. La parcelle BK 12 est polluée. La visite de contrôle a révélé la présence de déchets non inertes sur les pentes du talus Est. Elle n'a pas permis d'observer en surface des impacts potentiels (ex. : relargages de polluants liquides) dus à l'activité de transit. Compte tenu que:

- cette ancienne décharge est non classée;
 - que les déchets en transit observés sur site sont effectivement inertes,
- l'Inspection propose d'ajouter la parcelle BK 12 à la liste départementale des secteurs d'information sur les sols.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Rive-de-Gier	1	BK	0012	42

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :512860.4140191675, Lat. :5702526.9353256

Superficie estimée :

null

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.