

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS A2 services à VEAUCHE

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 24/05/2022

Nom : A2 services
Adresse : 20avenue de la libération
Commune principale : VEAUCHE (42323)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : 47.30Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 24/05/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5197500101
Ancien identifiant SIS : Non renseigné
Description¹ : La société SARL A2 Services a exploité une station de distribution de carburant sur son site de Veauce sis sur la parcelle cadastrale n°ZB 640 au 20 avenue de la Libération. La cessation d'activité a été déclarée en 2015. Des études ont mis en évidence une pollution en hydrocarbures sur plusieurs parties du site et des teneurs significatives en hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures aromatiques et BTEX dans les gaz du sol.
Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 14/03/2022

Description³ : La société SARL A2 Services a exploité une station de distribution de carburant sur son site de Veauce sis sur la parcelle cadastrale n°ZB 353 au 20 avenue de la Libération. Le site était régulièrement déclaré par le récépissé de déclaration du 22 mars 1993 pour la rubrique 1435. L'exploitant a déclaré la cessation de cette installation en 2015.
La mise en sécurité du site a été effectuée dès la cessation d'activité et les documents attestant du dégazage et de l'évacuation des cuves ainsi que les bordereaux de suivi de déchets attestant du nettoyage du séparateur d'hydrocarbures ont été transmis.
L'exploitant a transmis une étude de 2014 de SOCOTEC qui comprend la réalisation de 13 sondages et 20 prélèvements de sols en particulier autour des cuves d'hydrocarbures (8 sur 13). Des analyses ont été réalisées sur les paramètres suivants : HCT, BTEX, HAP, métaux lourds,

et COV.

Le plan d'analyses paraît pertinent et proportionné aux enjeux, cependant, faute de connaître la profondeur des cuves, il n'est pas possible de savoir si les sondages sont descendus suffisamment profond (sous les cuves).

Les analyses montrent une contamination moyenne aux hydrocarbures de 2800 mg/kg sur la partie du site où se situaient les cuves. Les sondages P8 et P9 donne des concentrations s'élevant respectivement à 12000 mg/kg à 3 m de profondeur et 8400 mg/kg à 2 m de profondeur. Suite à ces analyses, une excavation des terres a été pratiquée. Cette excavation n'est pas documentée : la localisation des terres excavées ni la profondeur d'excavation ne sont connues. Aucun prélèvement n'a été effectué en fond de fouille ou sur les bords. 536 tonnes de terres ont été envoyées chez SITA Ternay (BSDD à l'appui).

Des analyses d'eaux souterraines ont été transmises sur une campagne de deux piézomètres post travaux. En l'absence d'éléments sur la localisation de ces piézomètres, leur profondeur et le contexte hydrogéologique du site (notamment le sens d'écoulement de la nappe), il est impossible de se prononcer sur la représentativité de ces mesures, ni sur une éventuelle contamination hors site. Par ailleurs, deux piézomètres ne permettent pas de caractériser un site. Trois piézomètres (un amont et deux en aval) sont requis.

Suite à ces travaux, une nouvelle étude a été menée avec mise en place de piézaires pour étudier les teneurs en hydrocarbures dans les gaz du sol. Les piézaires ne permettent pas de déterminer la quantité résiduelle d'hydrocarbures dans le sol ni de présager de l'efficacité des travaux d'excavation sur la pollution résiduelle.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Veauche	1	ZB	0640	42

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde (Web Mercator) :

Long. :476049.2381025714, Lat. :5710893.669030321

Superficie estimée :

null

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.